

Ceník příslušenství

Hyundai i40



| Číslo dílu | Popis | Čas montáže | MOC s DPH, bez montáže | sedan | kombi | |
|--------------------------|---|-------------|------------------------|-----------|-------|---|
| Zabezpečení | | | | | | |
| H05ND75 | Mechanické zabezpečení Medvěd blok MT | 1,5 | 5 234 Kč | ✓ | ✓ | |
| H05ND76 | Mechanické zabezpečení Medvěd blok AT | 1,5 | 5 234 Kč | ✓ | ✓ | |
| H06NDCF1590 | Mechanické zabezpečení CONSTRUCT MT | 2 | 5 234 Kč | ✓ | ✓ | |
| H06NDCF1619A | Mechanické zabezpečení CONSTRUCT AT | 2 | 5 234 Kč | ✓ | ✓ | |
| 05NDMETATRAKTOP | Meta Trak - on-line sledování vozidla | 0,3 | 6 668 Kč | ✓ | ✓ | |
| A-ZDN115 | Bezpečnostní matice na kola, matice 19" - uzavřené (pouze pro alu kola) | 0 | 779 Kč | ✓ | ✓ | |
| A-ZDN115SW21 | Bezpečnostní matice na kola, matice 21" - otevřené (pouze pro alu kola) | 0 | 779 Kč | ✓ | ✓ | |
| 99490ADE00 | Bezpečnostní matice na kola, matice 21" - uzavřené (pouze pro alu kola) | 0 | 951 Kč | ✓ | ✓ | |
| Přepravní systémy | | | | | | |
| H14ND5HJ66 | Tažné zařízení Vapol, pevné | 1) 9) | 2 | 5 236 Kč | ✓ | ✗ |
| H14ND5HJ66A | Tažné zařízení Vapol, horizontálně odnímatelné | 1) 9) | 2 | 7 659 Kč | ✓ | ✗ |
| H14ND5HJ66VE | Tažné zařízení Vapol, vertikálně odnímatelné | 1) 9) | 2 | 7 460 Kč | ✓ | ✗ |
| H14ND5HJ64 | Tažné zařízení Vapol, pevné | 1) 9) | 2 | 5 236 Kč | ✗ | ✓ |
| H14ND5HJ64A | Tažné zařízení Vapol, horizontálně odnímatelné | 1) 9) | 2 | 7 659 Kč | ✗ | ✓ |
| H14ND5HJ64VE | Tažné zařízení Vapol, vertikálně odnímatelné | 1) 9) | 2 | 7 460 Kč | ✗ | ✓ |
| H14ND4J736916 | Elektrokabeláž k TZ Vapol, 7-pinová | | 2 | 3 338 Kč | ✓ | ✓ |
| H14ND4J721075 | Doplňek elektrokabeláže k TZ Vapol - trvalé plus 721075 | | 0,5 | 526 Kč | ✓ | ✓ |
| H14ND4J721077 | Doplňek elektrokabeláže k TZ Vapol + a nabíjení baterií + vedení 721077 | | 0,5 | 1 517 Kč | ✓ | ✓ |
| H14ND4J748627 | Elektrokabeláž k TZ Vapol, 13-pinová | | 2 | 3 736 Kč | ✓ | ✓ |
| 3Z280ADE01 | Tažné zařízení Thule, pevné | 2) 10) | 2 | 7 114 Kč | ✗ | ✓ |
| 3Z281ADE01 | Tažné zařízení Thule, horizontálně odnímatelné | 2) | 2 | 13 047 Kč | ✗ | ✓ |
| 3Z620ADE00CP | Elektrokabeláž k TZ 7-pinová | | 2 | 3 931 Kč | ✓ | ✓ |
| 3Z621ADE00CP | Elektrokabeláž k TZ 13-pinová | | 2 | 4 754 Kč | ✓ | ✓ |
| 3Z210ADE10AL | Střešní nosič - hliníkový | | 0 | 5 729 Kč | ✓ | ✗ |
| 3Z210ADE00AL | Střešní nosič - hliníkový | | 0 | 5 487 Kč | ✗ | ✓ |
| H18NDS25K534 | Střešní nosič Whipbar - uzavřený | | 0 | 6 994 Kč | ✗ | ✓ |
| H18NDS25BK534 | Střešní nosič Whipbar - uzavřený, černý | | 0 | 7 273 Kč | ✗ | ✓ |
| H18NDS16K534 | Střešní nosič Whipbar - s přesahem | | 0 | 6 994 Kč | ✗ | ✓ |
| H25NDNPB1704CCR | Střešní box Hyundai - stříbrný lesklý 190 | | 0 | 8 229 Kč | ✓ | ✓ |
| H25NDNPB1705CCR | Střešní box Hyundai - černý lesklý 190 | | 0 | 8 229 Kč | ✓ | ✓ |
| H25NDNPB1804CCR | Střešní box Hyundai - stříbrný lesklý 205 | | 0 | 10 187 Kč | ✓ | ✓ |
| H25NDNPB1805CCR | Střešní box Hyundai - černý lesklý 205 | | 0 | 10 187 Kč | ✓ | ✓ |
| H18NDFRLDR | Nosič kola Yakima Frontloader | | 0 | 3 081 Kč | ✓ | ✓ |
| 55701SBA10 | Nosič kola Thule Pro Ride 591 | | 0 | 3 813 Kč | ✓ | ✓ |
| 55701SBA21 | Nosič kola Thule Free Ride 532 | | 0 | 2 246 Kč | ✓ | ✓ |
| 55700SBA10 | Nosič Thule Xtender 739, 6 párů lyží / 4 snowboardy, vysouvací | | 0 | 6 326 Kč | ✓ | ✓ |
| 55700SBA20 | Nosič Thule Deluxe 727, 6 párů lyží / 4 snowboardy | | 0 | 4 408 Kč | ✓ | ✓ |

| Vnější výbava | | | | | | |
|--------------------------|--|-------|-----|----------|---|---|
| A-9317 | Disk ocelový 16" | 3) 4) | 0 | 1 958 Kč | ✓ | ✓ |
| 3ZH41AP500 | Disk ocelový 16" | 3) 4) | 0 | 1 709 Kč | ✓ | ✓ |
| 3ZF40AC150 | Lité kolo 16" OE | 3) 4) | 0 | 4 789 Kč | ✓ | ✓ |
| A-PCZEG70SA46 | Lité kolo 17" Enzo G | 4) | 0 | 3 191 Kč | ✓ | ✓ |
| 3ZF40AC250 | Lité kolo 17" OE s přípravou pro TPMS | | 0 | 5 267 Kč | ✓ | ✓ |
| A-PCZTTEG0SA48 | Lité kolo 18" Dezent TE | 4) | 0 | 5 341 Kč | ✓ | ✓ |
| 3ZF40AC350 | Lité kolo 18" OE s přípravou pro TPMS | | 0 | 6 224 Kč | ✓ | ✓ |
| LP529333V600K | TPMS kit - výroba 01.04.2013- | | 0 | 4 786 Kč | ✓ | ✓ |
| LP529333V100K | TPMS kit - výroba 01.09.2011- | | 0 | 4 786 Kč | ✓ | ✓ |
| 3Z420ADE20BL | Spoiler zadního nárazníku černý | 7) | 0,5 | 5 735 Kč | ✗ | ✓ |
| 3Z420ADE20SI | Spoiler zadního nárazníku stříbrný | 7) | 0,5 | 5 693 Kč | ✗ | ✓ |
| H02NDHYU2I4BP | Boční ochranné lišty | | 0,3 | 2 928 Kč | ✓ | ✓ |
| H02NDHYU1I4EG | Ochrana nášlapů vnitřních prahů 4 ks | | 0,2 | 2 894 Kč | ✓ | ✓ |
| H02NDHYU1I4BP | Ochrana zadního nárazníku kombi - plast | | 0,2 | 1 600 Kč | ✗ | ✓ |
| H02NDHYU1I4BP | Ochrana zadního nárazníku kombi - nerez | | 0,2 | 3 496 Kč | ✗ | ✓ |
| 3Z271ADE00 | Ochranné boční lišty, černé | | 0,3 | 4 076 Kč | ✓ | ✓ |
| 3Z723ADE00 | Ochrana čelního skla a bočních oken proti slunci a námraze | | 0 | 1 447 Kč | ✓ | ✓ |
| 99272ADE00 | Ochranná fólie vnějších madel, sada 4ks | | 0,3 | 572 Kč | ✓ | ✓ |
| 3Z272ADE01TR | Ochranná fólie zadního nárazníku, transparentní | | 0,2 | 809 Kč | ✓ | ✗ |
| 3Z272ADE00TR | Ochranná fólie zadního nárazníku, transparentní | | 0,2 | 805 Kč | ✗ | ✓ |
| 3Z272ADE00BL | Ochranná fólie zadního nárazníku, černá | | 0,2 | 738 Kč | ✗ | ✓ |
| H26ND2188 | Ocelový kryt motoru a převodovky i40 | | 1 | 4 417 Kč | ✓ | ✓ |
| Vnitřní výbava a komfort | | | | | | |
| H19ND910007 | Textilní koberce, velur | | 0 | 1 329 Kč | ✓ | ✓ |
| 3Z143ADE00 | Textilní koberce Velur Premium | | 0 | 1 339 Kč | ✓ | ✓ |
| 3Z131ADE00 | Gumové koberce | | 0 | 1 179 Kč | ✓ | ✓ |
| H14NDGZU217624 | Gumové koberce | | 0 | 816 Kč | ✓ | ✓ |
| 3Z122ADE10 | Vana do zavazadlového prostoru | | 0 | 1 506 Kč | ✓ | ✗ |
| 3Z122ADE01 | Vana do zavazadlového prostoru | | 0 | 1 186 Kč | ✗ | ✓ |
| H02NDHYU1I4TM | Ochranná plastová vana do zavazadlového prostoru - sedan | | 0 | 2 061 Kč | ✓ | ✗ |
| H02NDHYU2I4TM | Ochranná plastová vana do zavazadlového prostoru - kombi | | 0 | 1 960 Kč | ✗ | ✓ |
| H14NDREP230629 | Gumová vana do zavazadlového prostoru - sedan | | 0 | 1 369 Kč | ✓ | ✗ |
| H14NDREP230627 | Gumová vana do zavazadlového prostoru - kombi | | 0 | 1 353 Kč | ✗ | ✓ |
| 3Z120ADE00 | Koberec zav. prostoru (pro vozy bez fixačního posuvného systému) | | 0 | 2 322 Kč | ✗ | ✓ |
| 3Z120ADE10 | Koberec zav. prostoru (pro vozy s fixačním posuvným systémem) | | 0 | 2 240 Kč | ✗ | ✓ |
| 3Z150ADE00 | Oddělovací mříž zavazadlového prostoru, horní část | | 0,2 | 5 100 Kč | ✗ | ✓ |
| 3Z120ADE01 | Protiskluzový oboustranný koberec do zavazadlového prostoru | | 0 | 1 116 Kč | ✓ | ✗ |
| 005ND113 | Parkovací snímače 2 čidla přední | | 4,5 | 3 786 Kč | ✓ | ✓ |
| 005ND SW4F | Vypínání předních senzorů | | 0,5 | 658 Kč | ✓ | ✓ |
| 006ND TPM244 | Monitorování tlaku v pneumatikách | | 2,5 | 6 256 Kč | ✓ | ✓ |
| H05NDSPWCS | Automatické dovírání oken se systémem detekce překážek | 5) | 2 | 2 543 Kč | ✓ | ✓ |
| 99770ADE10 | Šatní ramínko, odnímatelné | 8) | 0 | 1 566 Kč | ✓ | ✓ |
| H19ND910000 | Obal na střešní nosič | | 0 | 685 Kč | ✓ | ✓ |
| H19ND910001 | Podložka pod dětskou sedačku | | 0 | 497 Kč | ✓ | ✓ |
| H19ND909991 | Trojúhelník výstražný homologovaný | | 0 | 106 Kč | ✓ | ✓ |
| H19ND910083 | Sada žárovek H7, H1 | | 0 | 186 Kč | ✓ | ✓ |
| H19ND910090 | Povinná výbava H7, H1 | | 0 | 1 235 Kč | ✓ | ✓ |
| H19ND910053 | Pouzdro na dokumenty | | 0 | 111 Kč | ✓ | ✓ |
| H19ND909993 | Autolano vlečné POP2 | | 0 | 71 Kč | ✓ | ✓ |
| H19ND909994 | Náplň autolékárničky velikost I. | | 0 | 151 Kč | ✓ | ✓ |
| H19ND910019 | Autolékárnička - malá | | 0 | 186 Kč | ✓ | ✓ |
| H19ND909996 | Vesta výstražná oranžová (dle EN ISO 20471) | | 0 | 77 Kč | ✓ | ✓ |
| H19ND910021 | Hasicí přístroj 1kg | | 0 | 286 Kč | ✓ | ✓ |

| Multimedia | | | | | |
|-----------------|--|-----|-----------|---|---|
| H02NDAD10VF | Zatmavovací zpět. zrcátko - i40 | 0,5 | 2 422 Kč | ✓ | ✓ |
| H02NDAK043VF | Zatmavovací zpět. zrcátko s monitorem a couvací kamerou - i40 | 2,5 | 9 250 Kč | ✓ | ✓ |
| H02NDHV043VF | Zatmavovací zpět. zrcátko s monitorem, DVR kamerou a couvací kamerou - i40 | 2,5 | 12 341 Kč | ✓ | ✓ |
| H02NDCCVF | Couvací kamera určená pro montáž místo osvětlení SPZ - i40 | 2 | 2 051 Kč | ✓ | ✓ |
| H02ND229023 | DVR Kamera | 0,5 | 4 110 Kč | ✓ | ✓ |
| H02NDNBUC | Monitor, úhlopříčka 26cm, DVD mechanika | 0 | 8 230 Kč | ✓ | ✓ |
| H02NDNBDC | Sada 2 monitorů, úhlopříčka 26cm, DVD mechanika | 0 | 11 321 Kč | ✓ | ✓ |
| H02NDNBDCP | Sada 2 monitorů, úhlopříčka 26cm, DVD mechanika; WiFi | 0 | 15 440 Kč | ✓ | ✓ |
| H02NDNBGP | Tablet s držákem, úhlopříčka 26", USB | 0 | 8 230 Kč | ✓ | ✓ |
| H02NDNBH | Nastavitelný držák na tablet | 0 | 2 771 Kč | ✓ | ✓ |
| H02NDMHP22 | IR dvoukanálová sluchátka | 0 | 1 185 Kč | ✓ | ✓ |
| H02NDMDVD6000VF | Macrom M-DVD6000 + instalační sada i40 | 1 | 16 848 Kč | ✓ | ✓ |
| H02NDMDVD6DABVF | Macrom M-DVD600DAB + instalační sada i40 | 1 | 19 866 Kč | ✓ | ✓ |
| H02NDMDL4000VF | Macrom M-DL4000 + instalační sada i40 | 1 | 9 454 Kč | ✓ | ✓ |
| H02NDMDDVD400VF | Macrom M-DVD4000 + instalační sada i40 | 1 | 9 958 Kč | ✓ | ✓ |
| H02NDMDL9000VF | Macrom M-DL9000 + instalační sada i40 | 1 | 19 014 Kč | ✓ | ✓ |

Dovozce si vyhrazuje právo změny cen, provedení a technických parametrů bez předchozího upozornění.

Ceny nezahrnují lakovací práce a spotřební instalační materiál.

- 1) typový list je součástí balení
- 2) typový list není součástí balení - nutno objednat z eshop.hyundai.cz
- 3) nelze aplikovat na vozy, které mají z výroby 17" a 18" kola
- 4) disk je potřeba dopsat do TP na základě typového listu, který je ke stažení v dealerské sekci na www.alcar.cz
- 5) vůz musí mít okna se systémem detekce překážek
- 6) sada obsahuje adaptér ovládání z volantu, propojení s originálním USB a AUX konektorem, novou část palubní desky umožňující integraci přístroje
- 7) nelze s tažným zařízením
- 8) Ramínko je nutné demontovat, pokud je zadní sedadlo za ním obsazeno.
- 9) Nelze namontovat na vozy vybavené nádrží na močovinou
- 10) S tažným nelze použít nosič kol 55220SBA00

| | |
|---|-----------------|
| ✓ | Lze aplikovat |
| ✗ | Nelze aplikovat |

Platnost od 11.1.2019

Autorizovaný prodejce: Hyundai Motor Czech s.r.o.
 Siemsenova 2717/4, 155 00 Praha 5, tel. č.: 222334399, info@hyundai.cz